

# 15-16 款 SPIRIOR DA+（导航）软件升级手册 9152

- 务必先升级 DA+软件（9152#）后，再升级地图数据（V35）；
- Ver. 9LHI9152 软件仅适用于 DA+，不能用于 DA；

## 一、升级前准备

### 1、DA+软件升级 2 要素

① SPIRIOR DA+主机，有【导航】功能



②升级 U 盘，FAT32 格式，推荐闪迪，东芝，索尼



U 盘贴上标签

SPIRIOR DA+升级#9152  
请勿混用

1 个 U 盘可以升级多台 DA+

### 2、登录【高德导航】网站，下载 DA+软件升级数据：

<http://a.autonavi.com/License/outer/showProducts.do?q.showBrandId=183736>

若网页提示安装插件，则安装后重启，详见《15 款 SPIRIOR DA+地图升级手册 35》的前期准备。

### 3、制作升级 U 盘，

9LHX9152\_12071753\_non\_sh2a.zip 314,919 KB

解压

大小： 317 MB (332,691,027 字节)  
占用空间： 317 MB (332,754,944 字节)  
包含： 23 个文件，5 个文件夹

UPDATE  
r8a7791-koelsch-android.dtb 2 KB  
uImage 7,500 KB  
upldetect 151 KB  
uploader.sh 1 KB  
uploader\_timer.sh 1 KB

拷贝到U盘根目录



## 二、升级前软件版本确认，低于 9LHI9152 的需要升级

### 1、点【同意】



### 2、点右下角图标



### 3、点【设置】



### 4、点【关于设备】



5、列表往下翻，确认【MASTER version】：

- ①如低于 9LHI9152，则需升级；
- ②如为 9LH09119，该机为 DA，请勿混用此软件，否则导致 DA 不能使用。

### 三、软件升级前，启动发动机，务必关闭：蓝牙、Wi-Fi 及音响

- 1、请将车辆停在户外开阔处，挂P档，确保踩下驻车制动；
- 2、将升级U盘插入空调面板下USB接口；
- 3、**启动发动机**，开启DA，点【同意】进入主菜单。



#### 4、关闭【蓝牙/Wi-Fi】

##### ①点【设置】



##### ②点【蓝牙/Wi-Fi】



##### ③点【开】，进入状态设置



##### ④蓝牙状态【关】



##### ⑤点【Wi-Fi】



##### ⑥点【开】，进入状态设置



##### ⑦Wi-Fi 状态【关】



##### ⑧务必点【设置完成】，保存设置



### 5、确认处于音响关闭（AUDIO POWER OFF）状态

##### ①点【HOME】按键，进入主菜单



##### ②点【音响】按键



##### ③按电源键，设置为【音响关闭】



主页键



【音响关闭】按键

(电源) 按钮



#### 四、软件升级作业，10 分钟左右

- 软件升级中，保持发动机运转，**禁止移动车辆、操作触摸屏、拔插 U 盘。**
- 升级完成后，关闭发动机时，**扬声器可能会发出“嘭”的声音，这不是问题。**

2、主菜单界面，同时长按（3 秒）电源键、显示模式键及【MENU】3 个按键，进入自诊断画面；如不能，请重复①、②操作

1、点【HOME】按键，进入主菜单



3、选【详细信息和设置】




4、选【功能设置】



5、选【系统更新】，如不识别 U 盘或未插 U 盘，显示灰色






6、确认新版本为 9LHI9152 后，点【是】




7、无需操作，等待自动重启；不用管弹出的信息窗口。



8、进度条空白时，请耐心等待 10 秒以上。系统自动更新，无需操作




9、出现以下画面表示升级完成，关闭点火开关



更新成功。  
请切断电源，重新启动。

熄火



10、拔出升级 U 盘



## 9、软件升级中常见的问题

①选【系统更新】时，出现“没有更新程序，请重试”的提示




发生原因：DA+不识别U盘中文件导致；

问题解决：更换正品新的U盘，推荐闪迪，东芝，索尼，重新拷贝升级软件

②软件升级中断现象

- 软件升级过程中，画面右上角的【经过时间】没有变化，升级停止了；
- 软件升级过程中，出现“更新途中，发生了错误”。



问题解决：请关闭发动机后，再重新启动发动机，软件升级会自动从头开始。

## 五、启动发动机，系统初始化，无需人工操作，3分钟左右



6、从打开点火开关到【注意】界面，开机时间15秒以内，表示初始化OK



## 六、升级后软件版本确认

### 1、点【同意】



### 2、点右下角图标



### 3、点【设置】



### 4、点【关于设备】



### 5、列表往下翻，确认【MASTER version】:

如为 **9152**，则软件升级成功。