


17款XR-V&Elysion与16款CR-V地图升级手册V43

(常见升级问题见后2页)

导航升级3要素(导航主机+升级数据+激活平台)



③导航主机：

XR-V：39100-TC4-H000C1

Elysion：39100-TAE-W100C1/W000C1

CR-V：39100-T0A-H000C1

④自备3个8G U盘(推荐东芝、索尼，FAT32格式化U盘，)，做好标识管理；


地图数据下载网址：

<http://a.autonavi.com/License/outer/showProducts.do?q.showBrandId=183736>



⑤获取激活码的网页

<http://a.autonavi.com/License/login.jsp>



一、前期准备

1、IE10以下浏览器登录<http://a.autonavi.com/License/login.jsp> ,

2、第一次登录，需要安装插件，安装后重启IE浏览器：

⊖ IE8，单击上部提示项，弹出菜单，再点【运行加载项】，点【运行】




⊖ IE10，单击下部提示条【安装】，弹出窗口点【安装】，安装插件



3、FAT32格式化8G U盘（推荐东芝、索尼），并粘贴标识，1个U盘可升级多台对应导航；

4、使用网速快的电脑，从【高德导航】网站下载地图数据；

下载网址，<http://a.autonavi.com/License/outer/showProducts.do?q.showBrandId=183736>




②分别下载3个车型的数据包：
17款ElySION
17款XR-V
16款CR-V




7_Taurus_07.00.00_Server.zip

压缩包大小：4.55GB


③分别解压文件



③打开文件



④分别解压，
拷入3个车型的文件夹



⑤把5个文件拷贝到

U盘根目录



17款ElySION DA+



17款XR-V DA+



16款CR-V DA+


⑥确认数据大小
和内容

U盘根目录有以下5个文件：

- “NaviUpgrade”，7.00GB，包含57个文件，23个目录。
- “Autoupdate.txt”，0KB。
- “da_upgrade.img”，121MB。
- “tpboot_upgrade.img”，129KB。
- “mcu_upgrade.img”，337KB。

二、确认导航地图版本号

1、确认导航地图版本号，如前2位版本低于“V43”，即需要升级。




①点【导航】



②点【菜单】




③点【版本信息】




④查看导航版本，如前两位版本低于“V43”，即需升级

三、开始升级：“注意事项”界面插入U盘，保持发动机运转，整个升级过程需**20分钟**左右。

第一部分、启动发动机，进入“注意事项”界面，插入升级U盘：





1、开机进入“注意事项”界面



17款Elysion DA+
17款XR-V DA+
16款CR-V DA+

2、拔掉车上所有USB设备后，插入升级U盘



第二部分、插入升级U盘后，无需人工操作，导航自动跳转：



注意：1、因系统版本存在差异，导致出现系统自动**重启**次数不同，有的**1**次，有的**2**次；
2、升级过程中，保持发动机运转，勿拔出U盘，请勿把任何物体靠近导航屏幕。

四、拍照记录硬件ID：



五、使用报备MAC的电脑，登录密码发行系统获取激活码

方法:必须使用**IE10**浏览器登录
<http://a.autonavi.com/License/login.jsp>



1、登录升级网站



登录

用户名:


密码:

验证码: 5838 换一张

[免费注册](#) [忘记密码](#)

2、输入用户名及密码
用户名: **125001**+店代码
例如: 125001WDGD001

3、点【登录】，左边选【升级更新】，地图版本选43



登录用户信息

密码修改

经销商查询

升级更新

激活信息查询

选择产品

品牌: 东风本田

产品名: XR-V/CR-V/艾力绅

地图版本: 43


设备ID:

再次输入设备ID:


VIN码:

再次输入VIN码:

4、依据拍照记录，输入硬件ID及VIN码，点【激活】



5、确认无误后点【确认】



提示

如果由于输入错误的信息而产生其它额外费用将由信息输入方承担！信息正确请按确认键，重新输入请按取消键。

设备ID: 01234567

再次输入设备ID: 01234567


VIN码: LVHRR111111111111

再次输入VIN码: LVHRR111111111111

激活成功,激活信息如下:

序列号: JRA6WA-EXKZ7R-CKP5LV-89UX4C

激活码: KUT7SK-ZUR9F7-PDM9QH-AWHXY



6、拍照记录，序列号与激活码

激活成功,激活信息如下:
序列号: JRA6WA-EXKZ7R-CKP5LV-89UX4C
激活码: KUT7SK-ZUR9F7-PDM9QH-AWHXY


地图版本: 43

选择产品

品牌: 东风本田

产品名: XR-V/CR-V/艾力绅

六、依据拍照记录输入序列号及激活码，点【注册】激活导航；



- ①依据拍照记录，点击后输入“序列号”，序列号输入OK后，安装码自动生成；
- ②依据拍照记录，点击后输入“激活码”；
- ③分隔“-”符号不需输入

- ④点【注册】后，显示“注册成功”；
- ⑤点【确定】

- ⑥出现该界面表示升级成功

七、确认升级后系统和地图版本



- ①点【导航】

- ②点【菜单】

- ③点【版本信息】

- ④确认升级后的地图是否为2018年最新地图：
地图版本：

V43.1.030001.9002

审图号：GS (2018) 5422

八、已激活记录查询

当激活码没有记录OK或其他原因，可以从系统中查询激活码；

- 1、登录，点【激活信息查询】；
- 2、激活类型选：**升级更新（必选）**，选择品牌：东风本田及产品名；
- 3、选择对应的数据版本；
- 4、搜索条件：**硬件码（必选项）**；
- 5、搜索关键词：输入设备ID（必填项）；
- 6、点【查询】，**特约店只能查询到在本店激活的车辆的激活信息。**

登录用户信息

密码修改

升级更新

激活信息查询

查询条件

激活类型: 升级更新

品牌: 东风本田

产品名: X-RV/C-RV/艾力绅

开始日期:

数据版本:

搜索条件:

搜索关键词:

结束日期:

查询


激活信息列表

产品名	数据版本	硬件码	序列号	激活码	日期
第 1 页共 1 页					

九、常见问题列表

1、升级“故障”案例

“故障”现象：输入激活码后点“注册”提示激活码错误。



本田用品地图升级窗口：

0757-86636615/6100/6655



原因：升级还没完成就拔掉升级U盘，导致升级还未完成。







异常升级：升级后地图版本或导航版本号不显示

正常升级：升级后地图版本或导航版本号都显示

九、常见问题列表

2、访问网站时遇到的问题

问题描述	处理方法	备注
经销商登录显示“当前MAC地址与绑定不符合”	1、使用绑定MAC的电脑且IE浏览器登录； 2、如未报备MAC地址，请向东风本田反馈《MAC地址变更申请表》 xuweihua@wdhac.com.cn	
提示：“请正确输入17位VIN码”	车型不对或者车架号不正确。请确认车型是否为艾力绅/CR-V/XR-V	VIN码注意事项：艾力绅必须以LVHRR开头，CR-V必须以LVHRM开头，XR-V必须以LVHRU开头，请确认后重新输入 
获取激活码前，点【激活】后，提示“此硬件码已进行过该版本的激活”	1、依据拍照记录，确认设备ID是否正确？ 2、如ID正确，请将该界面截屏（能看到设备ID、VIN号）发邮件到： xuweihua@wdhac.com.cn ，查询激活码	
无法正常安装激活插件	请在IE浏览器的工具栏中选择Internet选项，然后选择安全设置-自定义中勾选插件启用后确认重启	

问题描述	处理方法	备注
经销商登录显示“未安装MAC插件”	1、在开始栏搜索Internet Explorer 2、搜索结果会有多个IE浏览器 3、都尝试登陆一下	

3、操作导航时遇到的问题

问题描述	处理方法
升级完成后，系统版本或地图版本不正确	请确认下载和拷贝步骤中是否发生文件的损坏。 请尝试重新下载后，重新进行升级。
插入U盘后没有开始自动更新	请确认是否使用正品（推荐东芝、索尼）的8G U盘，并且使用正确的FAT32格式进行了格式化。 请确认当前的车机的版本是否已经升级到最新。 请确认U盘中文件大小以及结构是否和本操作手册的说明保持一致。 请尝试重新下载后，重新进行升级。
更新过程中显示更新失败	请确认下载和拷贝步骤中是否发生文件的损坏。 请确认更新途中是否进行过U盘插拔，或者其他中断更新的行为。 请尝试重新下载后，重新进行升级。
地图更新后，导航无法启动	请确认下载和拷贝步骤中是否发生文件的损坏。 请确认更新途中是否进行过U盘插拔，或者熄灭引擎，或者其他中断更新的行为。 请尝试重新下载后，重新进行升级。
获取激活码后不能正常激活车机	请确认地图版本是否为V43，并且输入了正确的激活码。 请区分易混淆字符，是否半角输入，尝试重新输入激活码。